

Período de referência: 1 a 31 de dezembro de 2018

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
		Mecânica	Manual
Varredura	Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo duas vezes por semana, com apoio de soprador. Em alguns cantões a varredura é diária.		
	Foi efetuada varredura mecânica com varredora e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.	152	635
Proteção Integrada	A deservagem em proteção integrada compreende intervenções de corte mecânico com roçadora, de forma a controlar as ervas infestantes dos passeios e caminhos pedonais em espaços públicos. Os quadros abaixo demonstram as intervenções de proteção integrada realizadas.	9	
	Arruamentos		
	Rua Ricardo Jorge.		
	Rua Coronel Marques Leitão.		
	Largo do Pote d'Água.		
	Travessa do Pote d'Água.		
	Largo Ribeiro Cristino.		
	Rua do Centro Cultural.		
	Rua João Saraiva.		
	Rua Aprígio Mafra.		
Lavagens	Arruamentos	28	
	Avenida Roma entre a Av. do Brasil e a Praça de Alvalade (ambos os lados).		
	Rua Coronel Bento Roma.		
	Rua Moura Girão.		
	Rua Dr. Gama Barros.		
	Rua Moniz Barreto.		
	Rua Lagares D'El Rei.		
	Av. Rua Frei Miguel Contreiras entre a Av. de Roma e a Rua Teixeira de Pascoais.		
	Rua Pedro Ivo.		
	Rua Bulhão Pato.		
	Rua Antero Figueiredo.		
	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. Almirante Gago Coutinho e a Rua Teixeira de Pascoais (ambos os lados).		
	Rua General Pimenta de Castro.		
	Rua Guilhermina Suggia.		
	Rua Francisco Andrade.		
	Rua António Andrade.		
	Rua Dr. Francisco Sousa Coutinho.		
	Largo Cristovão Aires.		
	Largo Fernandes Costa.		
	Largo Rodrigues Cordeiro.		

Atividades	Descrição	Total de intervenções
Lavagens	Recantos	65
	Avenida Roma.	
	Praça de Alvalade.	
	Rua José Pinheiro de Melo.	
	Avenida Frei Miguel Contreiras.	
	Travessa Henrique Cardoso.	
	Rua Flores de Lima.	
	Avenida Rio Janeiro.	
	Travessa do Pote D'Água.	
	Rua José Duro.	
	Rua Odette Saint-Maurice.	
	Campo Grande.	
	Rua José Lins do Rego.	
	Rua Aprigio Mafra.	
	Avenida Prof. Egas Moniz.	
	Avenida Estados Unidos da América.	
	Travessa Aboim Ascensão.	
Avenida da Igreja.		
Rua António Patrício.		
Sarjetas	Arruamentos	33
	Manutenção	
	Avenida Roma entre a Av. do Brasil e a Praça de Alvalade (ambos os lados).	
	Rua José Lins do Rego.	
	Rua Antónia Pusich.	
	Rua Coronel Bento Roma.	
	Rua Moura Girão.	
	Rua Dr. Gama Barros.	
	Rua Moniz Barreto.	
	Rua Lagares D'El Rei.	
	Av. Rua Frei Miguel Contreiras entre a Av. de Roma e a Rua Teixeira de Pascoais.	
	Rua Pedro Ivo.	
	Rua Bulhão Pato.	
	Rua Antero Figueiredo.	
	Rua Teixeira de Pascoais.	
	Av. EUA entre a Av. Rio de Janeiro e a Av. Almirante Gago Coutinho (ambos os lados).	
	Av. Frei Miguel Contreiras entre a Av. Almirante Gago Coutinho e a Rua Teixeira de Pascoais (ambos os lados).	
	Rua General Pimenta de Castro.	
	Rua Guilhermina Suggia.	
	Rua Francisco Andrade.	
	Rua António Andrade.	
	Rua Dr. Francisco Sousa Coutinho.	
	Largo Cristovão Aires.	
	Largo Fernandes Costa.	
	Largo Rodrigues Cordeiro.	
	Av. Almirante Gago Coutinho entre a Av. EUA e a linha da CP (ambos os lados).	
	Pontos críticos	49
	Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. EUA).	
	Av. da República (junto ao viaduto da CP).	
	Av. das Forças Armadas (no acesso à Av. dos Combatentes).	
	Av. dos Combatentes (em frente à Universidade Católica).	
	Azinhaga das Galhardas (a meio).	
	Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja).	
Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil).		

Atividades	Descrição	Total	
Recolha de detritos de canídeos	Foi efetuada a remoção de detritos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.	67600 sacos repostos	
	Foi efetuada a colocação dos sacos de detritos de canídeos nos 104 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.		
Despejo de papeteiras	Foi efetuado esvaziamento diário das papeteiras da freguesia, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.		
	Foi efetuado esvaziamento das papeteiras do Parque José Gomes Ferreira com uma periodicidade de quatro vezes por semana.		
Resíduos	No âmbito da atividade da Higiene Urbana foi efetuada a recolha diária de resíduos dos diversos cantões da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do posto de Limpeza.	756,32 m ³	
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, duas vezes por semana.	48 m ³	
Fiscalização	Foram registadas, nas atividades de Fiscalização, anomalias relacionadas com a manutenção da Higiene Urbana, que não estão na alçada do SHU. Estas anomalias foram encaminhadas para a entidade competente através da plataforma GOPI.	96 anomalias reportadas	
Operações Especiais de Limpeza	Data	Designação	Meios envolvidos
	8	"Torneio de Judo" no Pavilhão Municipal de Alvalade.	Uma viatura de apoio.
	9	"61.ª Corrida do Grande Prémio do Natal EDP".	Uma viatura apoio, uma varredora, e quatro trabalhadores.
	10	Jogo de futebol Sporting/Chaves.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
	7 a 16	"5.ª Edição Mercado de Natal" na Avenida da Igreja.	Uma viatura apoio e 20 trabalhadores.
	12	"Corta Mato Escolar" no Parque José Gomes Ferreira.	Uma viatura de apoio.
	13	Jogo de futebol Sporting/Vorskla.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
	16	"Festa no Salão das Cooperativas e Espaço Selfie".	Uma viatura de apoio.
	16	Jogo de futebol Sporting/Nacional.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
	19	Jogo de futebol Sporting/Rio Ave.	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.
Ocorrências	Tipologia de Ocorrências		Total
	Varredura		9
	Protecção Integrada		2
	Dejectos		1
	Papeleiras		0
	OEL		10
	Lavagem		4
	Sarjeta/Sumidouro		9
	Boca de Incêndio		0
	Outras U.O.		0
	C.M.L.		9
	Outras Entidades		0
	Outros		1
	Agradecimentos		4
	Total de ocorrências recebidas		49