

Período de referência: De 20 outubro 2017 a 31 outubro 2017

### **1. Colaboradores:**

*(indicar nº de colaboradores, seu estado de operacionalidade, entre outros assuntos considerados pertinentes)*

A avaliação feita durante o mês dos serviços de limpeza na Junta de Freguesia, concluiu-se que é positivo pelos serviços efetuados, com os meios disponíveis.

Com um total de 42 trabalhadores, tendo um défice de 8 acidentados/doença/férias e maternidade/paternidade. Com 3 guardas ao Posto, 2 assistentes operacionais para limpeza das instalações, restaram 29 operacionais para desempenhar as tarefas na via pública, alguns com limitações médicas.

### **2. Descrição dos trabalhos de Higiene Urbana realizados no período de referência:**

*(indicar os trabalhos efetuados, por tipologia, locais intervencionados, equipamentos e colaboradores envolvidos, entre outros assuntos considerados pertinentes)*

#### **Varredura**

- Foi efetuada varredura nos 59 cantões, no mínimo 2 vezes por semana, com apoio de soprador manual ou dorso e noutros cantões com mais visibilidade, foi diariamente.
- Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Green Machine (1m<sup>3</sup>) e com apoio de soprador em várias artérias da Freguesia.
- Foi efetuada varredura mecânica com a varredora Mathieu AZURA (2m<sup>3</sup>) e com apoio de soprador manual em várias artérias da Freguesia.
- Foi efetuada lavagem mecânica em recantos, com a lavadora Mathieu Aquadine, nos locais críticos da Freguesia.
- Foi efetuada varredura com 3 Aspiradores GLUTTON em algumas artérias da Freguesia.

#### **Deservagem Mecânica Pontual**

- Foi efetuada a deservagem, nos seguintes arruamentos:

##### **Dia 24**

- » Rua António Ferreira
- » Rua Frei Tomé de Jesus

##### **Dia 25**

- » Avenida Estados Unidos, buraco
- » Rua das Murtas, traseiras do Hospital

#### **Eixos**

##### **De 20 a 23**

- » Avenida Estados unidos da América

#### **Deservagem em proteção Integrada (Vinagre)**

- Não foi efetuada deservagem em proteção integrada.

### **Lavagem**

- Foi iniciada a lavagem manual no Bairro de Alvalade com duas agulhetas (4 trabalhadores), nos seguintes arruamentos:
  - » Rua Alberto Oliveira
  - » Rua Eduardo Vidal
  - » Rua Castelo Branco Chaves (Palácio Coruchéus)
  - » Rua Bernarda Ferreira de Lacerda
  - » Rua Fernando Pessoa
  - » Rua Florbela Espanca
  - » Rua Mário Sá Carneiro
  - » Travessa Aboim Ascensão
  - » Rua António Patrício
  - » Rua Fernando Caldeira, sul
  - » Rua Afonso Lopes Vieira, sul
  - » Rua Aboim Ascensão

### **Lavagem de Eixos**

#### **De 20 a 31**

- » Avenida Marechal Craveiro Lopes
- » Rua Odette Saint-Maurice
- » Campo Grande
- » Rua Dr. João Soares
- » Rua Prof. Aníbal Bettencourt

### **Motocão – Remoção de dejetos de canídeos**

- Foi efetuada a remoção de dejetos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia.
- Foi efetuada a colocação dos sacos de dejetos de canídeos nos dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia, com a viatura elétrica ou com motocão, que fazem este circuito diariamente.

### **Sargetas**

- Foi efetuada limpeza de sarjetas e remoção de resíduos das grelhas sumidouras nos locais referidos de seguida.
- Pontos críticos (Periodicamente):
  - » Av. Almirante Gago Coutinho (cruzamento com a Av. Estados Unidos da América)
  - » Av. da República (junto ao viaduto da CP)
  - » Av. das Forças Armadas (à entrada do acesso à Av. dos Combatentes)
  - » Av. dos Combatentes (junto separador central, em frente à Universidade Católica)
  - » Azinhaga das Galhardas (a meio)
  - » Campo Grande (cruzamento com a Av. da Igreja)
  - » Campo Grande (cruzamento com a Av. do Brasil)

### **Diversos**

- As viaturas de apoio à limpeza fizeram diariamente o transporte dos trabalhadores para os locais a intervencionar, nas diversas tarefas.
- Foram removidos, pelas viaturas que dão apoio à operação de lavagem, os achegos originários das lavagens dos arruamentos intervencionados.
- Foi efetuada esvaziamento de papeleiras pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica.
- Foi efetuada limpeza diária no período da tarde, por um trabalhador, no Mercado de Levante na Rua Antero de Figueiredo.
- Foi feito o armazenamento temporário de REE's, depositados pelos fregueses no ponto de recolha do PL Murtas, bem como daqueles recolhidos pelas viaturas de apoio por se encontrarem abandonados na via pública.
- Foi efetuado o transporte de bicicletas com a viatura IVECO, da Escola Básica Santo António para a Escola Básica São Miguel, no período da tarde do dia 26 de outubro.

### **PL Murtas**

- Foram efetuados os seguintes trabalhos pelo EGO e pelos Guardas do Posto:
  - » Manutenção de sopradores manuais;
  - » Manutenção e limpeza diária, dos espaços adjacentes e ajardinados, em redor e no interior das instalações;
  - » Varredura manual diária no Bairro das Murtas (Rua das Murtas);
  - » Saída/entrada e limpeza dos pequenos equipamentos que operam na via pública;
  - » Empalhamento das vassouras das varredoras.

### **3. Outros assuntos:**

*(indicar outro tipo de atividades desenvolvidas, dificuldades, necessidades de recursos, análises conclusivas, entre outros assuntos considerados pertinentes)*

- Foram removidos da via pública, durante o mês, 620,02m<sup>3</sup> de resíduos.
- Foi feito o armazenamento de papel/cartão depositado pelos fregueses no equipamento adequado, que se encontra no PL Murtas, como também aquele recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública, de modo a que a CML faça a recolha do mesmo, 2 vezes por semana - 35 m<sup>3</sup>.

### **Fiscalização**

- Foi efetuada fiscalização/monitorização diária pelos EGO/EOs ao estado de limpeza dos arruamentos, antes e após os serviços efetuados, em toda a freguesia.
- Nas rotinas de fiscalização e acompanhamento dos serviços, foram registadas nas fichas de fiscalização ocorrências encontradas na via pública pelos EGO/EOs, que deram origem a 30 GOPI, com os seguintes números de ocorrência: 121185, 121357, 121737, 122053, 122138, 122442, 122704, 122742, 123080, 123101, 123342, 123353, 124506, 125914, 125915, 117976, 117977, 117975, 117980, 121373, 122138,

123345, 125371, 124970, 125258, 125239, 125245, 125252, 125917, 125921/2017, encaminhados para tratamento pelos serviços competentes.

- Foi efetuada fiscalização/monitorização, pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia seguinte ao jogo de futebol Sporting/Desportivo de Chaves, jogo da Liga NOS (22 de outubro), verificando-se a necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio com soprador, durante essa manhã, ficando os custos da OEL no valor de € 289,67.
- Foi efetuada fiscalização/monitorização, pelos EGO/EOs, na Alameda da Universidade, onde decorreu o evento "Sociedade Civil - RTP", no dia 24 de outubro, verificando-se a necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio, ficando os custos da OEL no valor de € 328,30.
- Foi efetuada fiscalização/monitorização, pelos EGO/EOs, no topo do Jardim do Campo Grande, no dia seguinte ao jogo de futebol Sporting/Juventus, jogo para a Champions League (31 de outubro), verificando-se a necessidade de intervenção. Esteve no local uma varredora e um trabalhador a dar apoio com soprador, durante essa manhã, ficando os custos da OEL no valor de € 289,67.

#### **Eventos**

- Sporting/Desportivo de Chaves, 22 de outubro
- Sociedade Civil - RTP, 24 de outubro
- Sporting/Juventus, 31 de outubro

Elaborado por (EGO): Daniel Rodrigues Data: 01-11-2017