

Relatório operacional

Período de referência: 16 a 31 de Agosto de 2018

O presente relatório pretende traduzir as atividades realizadas pelo Serviço de Higiene Urbana (SHU) no período de referência.

Atividades	Descrição	Total de intervenções	
		Mecânica	Manual
Varredura	Varredura nos 59 cantões, no mínimo duas vezes por semana, com apoio de soprador. Em alguns cantões a varredura é diária.		
		54	140
Proteção Integrada	Os quadros abaixo demonstram a intervenções de protecção integrada realizadas.		
	Deservagem	Arruamentos	
		Rua das Murtas, traseiras	
		Rua Jorge Colaço	
		Rua Marquesa Alorna, Escola	
		Rua Alberto Oliveira, norte	
		Rua Rosália de Castro, norte	
		Rua Fernando Caldeira, norte	
		Rua Branca Gonta Colaço	
		Rua Tomás da Fonseca	
		Rua D. Luís da Cunha	
		Rua Antónia Pusich	
		Rua João Lúcio	
		Rua Rosália Castro, sul	
		Rua Fernando Caldeira, sul	
		Rua Branca Gonta Colaço, sul	
		Rua Frei J. Santa Rosa Viterbo	
		Azinhaga das Galhadas	
		Rua Mem de Sá	
		Rua Nuno Ferrari	
Rua Afonso Lopes Vieira, norte			
Rua José Lins do Rego			
Travessa Henrique Cardoso			
		56	

Proteção Integrada	Deservagem	Bairro do Montepio	
		Rua Carlos Malheiro Dias	
		Rua Carlos Seixas	
		Rua Cipriano Martins	
		Rua Filipe Magalhães	
		Largo Frei Luis de Sous	
		Rua Raul Brandão	
		Rua Epifânio Dias	
		Rua D. Pedro Cristo	
		Rua Domingos Bontempo	
		Rua F. Lourenço da Fonseca	
		Rua Domingos Bontempo	
		Rua Eduardo Noronha	
		Rua Frei Manuel Cardoso	
		Rua Duarte Lobo	
		Rua Eduardo Noronha	
		Bairro São Miguel	
		Rua Infante D. Pedro	
		Rua Jerónimo Corte Real	
		Rua António Ferreira, parte	
		Rua Frei Amador Arrais	
		Rua António Ferreira, restante	
		Bairro Pote D'Água	
		Rua Ricardo Jorge	
		Rua Coronel Marques Leitão	
		Eixos	
Av. Roma, norte e centro			
Av. Rio de Janeiro, norte			
Av. da Igreja,poente par/impar			
Placa central da Av. EUA			
Av. Professor Egas Moniz			


Relatório operacional

Proteção Integrada	Aplicação Vinagre	Arruamentos	7 intervenções 560 litros
		Rua D. Luis da Cunha, logr.	
		Rua António Patrício	
		Rua Alberto Oliveira	
		Rua Eduardo Vidal	
		Rua Castelo Branco Chaves	
		Rua Bernarda Ferreira Lacerda	
Rua Alberto Oliveira, parte			
Recolha de detritos de canídeos	Efetuada a remoção de detritos de canídeos diariamente, em dias alternados, nos arruamentos da Freguesia. Realizada a colocação dos sacos de detritos de canídeos nos 104 dispensadores que estão distribuídos pela Freguesia.		24 850 sacos
Despejo de papelarias	Esvaziadas as papelarias da freguesia, diariamente, pelas viaturas de apoio ligeiras e viatura elétrica. Esvaziamento das papelarias do Parque José Gomes Ferreira feito com uma periodicidade de quatro vezes por semana.		
Resíduos abandonados	Efetuada a recolha diária de resíduos abandonados na via pública em toda a área da Freguesia, sendo os mesmos depositados nas instalações do Posto de Limpeza das Murtas.		333,48 m ³
	Foi feito o armazenamento de papel/cartão, tanto aquele depositado pelos fregueses em equipamento adequado, no Posto de Limpeza das Murtas, como também o recolhido pelas viaturas de apoio, indevidamente depositado na via pública.		19 m ³
Operações Especiais de Limpeza	Dado apoio às seguintes operações especiais de limpeza.		10
	Data	Designação	Meios envolvidos
	18	Jogo de futebol Sporting/Vitória de Setúbal	Uma varredora mecânica e um trabalhador com soprador.

Relatório operacional

Ocorrências	Tipologia de Ocorrências	Ocorrências recebidas
		58
	Varredura	7
	Protecção Integrada	8
	Dejectos	3
	Papeleiras	0
	OEL	5
	Lavagem	6
	Sarjeta/Sumidouro	1
	Boca de Incêndio	0
	Outras U.O.	1
	C.M.L.	21
	Outras Entidades	0
	Outros	1
	Agradecimentos	5

Ocorrências



- Varredura
- Protecção Integrada
- Dejectos
- Papeleiras
- OEL
- Lavagem
- Sarjeta/Sumidouro
- Boca de Incêndio
- Outras U.O.
- C.M.L.
- Outras Entidades
- Outros
- Agradecimentos

Elaborado por: Ana Matias | Daniel Rodrigues

Data: 02/09/18